



vor Brandausbruch:
Sägespänesilo Fa. Himmetzberger
ca. 90m³ Sägespäne




Brandausbruch:
Schwelbrand im Silo
Rauchaustritt wird bemerkt




Brandausbreitung:

Schwelbrand im Silo
Stickstoffflanze wird vorbereitet

Schwelbrand im Kaminspalt




Brandbekämpfung:
Inertisierung mit 15 Tonnen
flüssigen Stickstoff
Schwelbrand im Kaminspalt



Brandausbruch

Offene Flamme in der
Dachkonstruktion


Schwelbrand im Kaminspalt



Stickstoffflanze wird im Erdgeschoss vorbereitet

Schwelbrand im Silo


Schwelbrand im Kaminspalt



Ausräumen des Silos von oben
begonnen


Silo durch 1 Tonne gasförmigen
Stickstoff inertisiert

Schwelbrand im Kaminspalt




Ausräumen des Silos abgeschlossen

Schwelbrand im Kaminspalt



Rauchaustritt wird bemerkt

Schwelbrand im Kaminspalt



Kaminverkleidung wird abgetragen

Brand AUS